

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. КРАСНОЯРСКУ

пр. Мира, 68, г. Красноярск, 660049
Телефон/факс: 8(391)275-16-45
E-mail: ais@mchskrsk.ru

Директору МБОУ СШ № 18
Вебер Е.А.

ул. Урванцева, 10 «А»
660118, г. Красноярск

14.02.2022 № УП-237-2-8-487

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 179

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

Я, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Лаврентьева А.Г., при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 179 от «14» февраля 2022 г., возбужденного мною, по ч. 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении директора МБОУ СШ № 18 Вебер Елена Арнольдовна установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, а именно в период с «16» декабря 2021 года 10 ч. 00 мин. по «28» декабря 2021 года 11 ч. 00 мин. проведена внеплановая проведена внеплановая выездная проверка здания школа, которым владеет и (или) пользуется МБОУ СШ № 18 по адресу: г. Красноярск, ул. Урванцева, 10 «А», в связи несоответствием здания МБОУ СШ № 18 (г. Красноярск, ул. Урванцева, 10 «А») утвержденным приказом МЧС России от 07.06.2021 № 364 индикаторам риска нарушения обязательных требований, а именно, согласно информации, поступившей от СПТ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (служебные записки № СЗ-237-8022 от 04.11.2021, № СЗ-237-8031 от 05.11.2021, № СЗ-237-8243 от 12.11.2021) в здании МБОУ СШ № 18 (г. Красноярск, ул. Урванцева, 10 «А»), где могут находиться пятьдесят и более человек, в течение тридцати календарных дней зарегистрировано три ложных срабатывания системы противопожарной защиты (03.11.2021, 05.11.2021, 10.11.2021). Вебер Е.А., будучи руководителем (согласно приказа № 52 а/р от 22.04.1999), не обеспечила выполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», в здании МБОУ СШ № 18 по адресу: г. Красноярск, ул. Урванцева, 10 «А», а именно:

- руководителем учреждения не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающая

исправное состояние указанных средств, а именно: в результате ложных срабатываний, произошедших с начала 2021 года в количестве 11 раз выявлена некорректная работа системы автоматической пожарной сигнализации в здании, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.3 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»,

- руководителем учреждения не организована работа по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности систем автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей при пожаре, в результате сработки автоматической пожарной сигнализации в режиме «Пожар» речевое оповещение на 3 этаже не сработало, на остальных этажах работает с прерыванием речевого сигнала, т.е. находится в не работоспособном состоянии (протокол № 301-3-2-2021 от 17.12.2021 инструментального исследования (испытания) технических средств противопожарной защиты), п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»,

Невыполнение указанных требований стало возможным: из-за отсутствия должного контроля по соблюдению требований пожарной безопасности.

(причины и условия невыполнения требований пожарной безопасности)

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, ОНД и ПР по г. Красноярску УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6, ст. 19.7 КоАП РФ.

Представление внес:

Государственный инспектор

г. Красноярска по пожарному надзору

Лаврентьева А.Г.



подпись

Настоящее представление получил(а)

14.02.22.

дата, Ф.И.О.



подпись

Представление направлено

дата, исходящий №

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19